





No. 1 新設基礎配筋 キッチン廻り X3.7 Y6~Y7 主筋D13

撮影日:2017年10月13日 ファイル名:092827.JPG

No. 2 新設基礎配筋

ダイニング廻り

Y6 X4∼X8

主筋D13

撮影日:2017年10月13日 ファイル名:092834JPG

No. 3

新設基礎配筋

浴室廻り

Y10 X1~X3

主筋D13

撮影日:2017年10月14日 ファイル名:YMG1839.JPG



新設基礎

玄関廻り

X10 Y10∼Y12

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0046.JPG



No. 5

新設基礎

和室収納

X10 Y9~Y10

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0047.JPG



No. 6

2

浴室廻り

Y10 X1∼X3

土間コンクリート

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0048.JPG



新設基礎

浴室廻り

Y5 X4∼X8

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0054.JPG



No. 8

新設基礎

浴室廻り

Y5 X4∼X8

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0053.JPG



No. 9

新設基礎

浴室廻り

X3.7 Y6∼Y7

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0052.JPG



補強金物

リビング廻り

Y1 X1∼2

柱脚

45×90筋交い

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0056.JPG



No. 2

補強金物

リビング廻り

Y1 X1∼2

柱頭

45×90筋交い

欠損有り片筋交いとする\_

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0127.JPG



No. 3

補強金物

リビング廻り

X1 Y3

柱脚

45×90筋交い

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0060.JPG



補強金物

リビング廻り

X1 Y3

柱頭

45×90筋交い

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0060.JPG



No. 5

補強金物

リビング廻り

X1 Y5


柱脚

45×90筋交い

Y5 X1~2耐力面材

(後写真)

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0061.JPG



No. 6

補強金物

リビング廻り

X1 Y5

柱頭

45×90筋交い

Y6 X1~2耐力面材

(後写真)

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0063.JPG



補強金物

リビング廻り

X1 Y5

柱脚

柱頭写真は前No.6

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0063.JPG



No. 8

補強金物

浴室 廻り

Y10 X1

柱脚

HD-20

45×90筋交い

Y10 X1~3耐力面材

(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0132.JPG



No. 9

補強金物

浴室 廻り

Y10 X3

柱脚

HD - 15

45×90筋交い

Y10 X1~3耐力面材

(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0134.JPG



No. 10 補強金物 浴室`廻り Y10 X1~3 柱頭 HD-20·15 同等金物

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0134.JPG



No. 11

補強金物

和室廻り

X8 Y8∼9

柱脚

HD-15 •VP

45×90筋交い

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0153.JPG



No. 12

補強金物

和室廻り

X8 Y8∼9

柱頭

HD−15 •VP

45×90筋交い

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0154.JPG

P.4



補強金物

和室廻り

X10.5 Y8∼9

柱脚

HD-15 •15

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0154.JPG





No. 14

補強金物

和室廻り

X10.5 Y8∼9

柱頭

HD-15 ·15 同等金物

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0159.JPG



No. 15

補強金物

和室廻り

<u>X12 Y8</u>∼9

柱脚

HD-15 •15

45×90筋交い

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0164.JPG





撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0162.JPG

耐力面材(後写真)

No. 17



補強金物
和室廻り
Y4.5 X11~12
柱脚

45×90筋交い 耐力面材(後写真)

HD-15 •15

No. 17

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0200.JPG



補強金物
和室廻り
Y4.5 X11~12
柱頭
HD-15・15 同等金物
45×90筋交い

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0201.JPG

耐力面材(後写真)



補強金物

和室廻り

Y4.5 X8∼9

柱脚

HD-15 •15

45×90筋交い

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0096.JPG



No. 20

補強金物

和室廻り

Y4.5 X8∼9

柱脚

HD-15 ·15 同等金物

45×90筋交い

撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0097.JPG



No. 21

補強金物

キッチン廻り

X3.7 Y6~7

柱脚

HD-20 •20

耐力面材(後写真)

撮影日:2017年11月7日 ファイル名:DSCN0216.JPG





	No. 22
	補強金物
	リビング廻り
	X3.7 Y6~7
	柱頭
	HD-20 ·20 同等金物
	耐力面材(後写真)
	撮影日:2017年10月19日 ファイル名:DSCN0060.JPG
	No. 23
余 白	
	No. 24
余 白	
<b>万</b> 口	



2階 筋交い金物確認

東側洋間廻り

Y11通り

撮影日:2017年9月28日 ファイル名:DSCN0030.JPG



No. 2

2階 筋交い金物確認

東側洋間廻り

Y6 X10通り

撮影日:2017年9月28日 ファイル名:DSCN0031.JPG



No. 3

2階 筋交い金物確認

西側洋間廻り

Y5 X1通り

撮影日:2017年9月28日 ファイル名:DSCN0033.JPG



2階 筋交い金物確認

廊下トイレ廻り

Y9 Y11通り

撮影日:2017年9月28日 ファイル名:DSCN0032.JPG



## No. 5

2階 筋交い金物確認

階段廻り

Y9 X5.5通り

撮影日:2017年9月28日 ファイル名:DSCN0038.JPG



## No. 6

2階 筋交い金物確認

階段廻り

Y9 X5.5通り

撮影日:2017年9月28日 ファイル名:DSCN0037.JPG